

		تحديد الأخطار و تقييم المخاطر OHS-PR-02-03-F07 إجراءات العمل الآمن			
نوع العمل / المهمة :تفتيش الخطوط الهوائية والمحولات والمعدات الكهربائية بصريا		التاريخ : 13/5/2023		الإدارة / الدائرة: إدارة كهرباء المصنم / دائرة الصيانة	
التاريخ : 14/11/2021		إعداد:		SWP-MN-OH-04 إجراءات العمل الآمن رقم :	
التاريخ: 24/11/2021		اعتماد المشرف: عمر البسيمى		التاريخ: 24/11/2021	
اعتماد المدير: م. علي المري		حمالة الوجه و العينين ✓		حمالة السمع ✓	
ملابس سلامة ✓		حذاء سلامة ✓		حمالة السلامة ✓	
معدات الحماية من قفلات اليدين ✓		قفلات اليدين ✓		حمالة السمع ✓	
أجهزة تنفس		معدات الحماية من قفلات اليدين		حمالة السمع	
أخرى حدد		قفلات اليدين		حمالة السمع	

الملاحظات - Observation	الضوابط المطلوبة إزالة / تقليل الخطر - Controls required to / minimize eliminate hazard	الأخطار - Hazards		الخطوات - Steps	
		ما الذي قد يسبب الإصابة، الخسائر، الضرر، توقف الإنتاج أو التلوث - In each step, what could cause injury, loss damage interruption, or pollution		سجل جميع الخطوات المهمة - List of all steps in performing this task	رقم الخطوة - # Step
				الإطلاع على خطة التفتيش المبصر	1
				تحديد موقع التفتيش بناءً على الخطة	2
				أخذ نماذج التفتيش وخريطة المحطة والمغذي	3
	فحص السيارة و تعبئة النماذج المعدة		تعطل السيارة	استلام السيارة من الملاحظ	4
	التقيد بتعليمات القيادة الآمنة		حادث سير	القيادة نحو موقع التفتيش	5
	الوقوف الآمن للسيارة و الحذر و الانتهاء للطريق أثناء الوقوف للتصوير		حادث سيارة أو حادث على الموظف	تفتيش الخطوط الهوائية و محولات ومعدات الخطوط الهوائية بصريا	6
	الوقوف الآمن للسيارة و الحذر و الانتهاء للطريق أثناء الوقوف للتصوير		حادث سيارة أو حادث على الموظف	تسجيل الملاحظات بأرقام الأعمدة والمحولات والمعدات التي تم تفتيشها بصريا في النماذج	7
	التقيد بتعليمات القيادة الآمنة		حادث سير	العودة للمكتب	8
	تعبئة النماذج المعدة			تسليم مفتاح السيارة للملاحظ	6
				تسليم تقارير التفتيش للملاحظ	7